リンナイ製浴室暖房乾燥機(対象機種)をお持ちのお客様へ(お願い)

沖縄ガスが販売したリンナイ株式会社(以下、リンナイ)製の浴室暖房乾燥機にて、製造 2003 年 8 月から 2020 年 8 月の一部機種におきまして、経年劣化故障によりごくまれに発火に至るおそれが判明したため、メーカーのリンナイにて点検・修理を無償で行うと発表がありました。

(※これまで沖縄ガスでも当該製品を販売しておりましたが、同様の事象は発生しておりません。)

つきましては同様の事象が今後発生することを防止するために、リンナイにてお客さまへのお知らせと点検お よび部品交換作業を無償で実施します。

お客さまへは、リンナイの点検、部品交換作業の実施に際し、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

リンナイ製浴室暖房乾燥機の使用中止と無償点検・修理のご案内

■対象製品

製品シリーズ別本体画像

RBH-C261 シリーズ	RBH-C333 シリーズ	RBHM-C334 シリーズ


対象製品は浴室の天井に設置されています。

設置イメージ



浴室の天井に設置

システム系統図



※イラストは3室換気型の場合を示します。

■ 対象製品の特定方法

対象製品は浴室の天井に設置されており、本体から品番を特定することが困難です。

脱衣所などに併設された浴室暖房乾燥機のリモコンから、「ブランド名」と、「リモコン品番」または「本体品番(型式)」を確認してください。


リモコン上の記載箇所

浴室暖房乾燥機のリモコンは、壁面に設置されています。


以下の画像を参考にご確認ください。

リモコンの画像はイメージです。リモコンによって、ボタン の位置や表記は異なります。

壁面に設置されたリモコン



※イラストは3室換気型の場合を示します。



ブランド名:リンナイ

リモコン品番

リモコンの左下、または中央下にブランド名、右下にリモコン品番が記載されています。 対象製品一覧(ブランド名・リモコン品番別)

ブランド名	リモコン品番	製品シリーズ名	本体品番(型式)
リンナイ	BHS-04A	RBH-C261	RBH-C261K1SND
			RBH-C261K1SNDP
			UFDW-1B
		RBH-C333	RBH-C333K1SND
			RBH-C333K1SNDP
	BHS-05MJR	RBHM-C334	RBHM-C334K1DP
	BHY-05A	RBH-C333	RBH-C333WK3SN
	BHY-06A	RBH-C261	RBH-C261K1SNP
		RBH-C333	RBH-C333K1SNP
			RBH-C333K2SNP
			RBH-C333K3SNP
	BHY-06B	RBH-C333	RBH-C333SNP
	BHY-06E	RBH-C261	RBH-C261K1SN
		RBH-C333	RBH-C333K1SN
			RBH-C333K3SN
	BHY-06L	RBH-C333	HBD-3304MCS-P
	BHY-06MCS	RBHM-C334	HBD-3306MCS-MP
	BHY-06MJR1	RBHM-C334	RBHM-C334K1P
			RBHM-C334K2P
			RBHM-C334K2P(A)
			RBHM-C334K3P
			RBHM-C334K3P(A)
	BHY-07A	RBH-C333	RBH-C333WK2SNP
			RBH-C333WK3SNP
	внү-07в	RBH-C333	RBH-C333WK2SN(A)
			RBH-C333WK3SN(A)
	BHY-07WJPR	RBH-C333	RBH-C333WK2SNP(A)
			RBH-C333WK3SNP(A)

[※]リモコンには太線(赤色)枠内の品番が記載されています。

■ 無償点検・修理の作業内容

浴室暖房乾燥機の本体に、経年故障時に発火を防止する制御基板を取り付けます。作業は浴室内で行い、作業時間は約1時間です。

■ 専用お問い合わせ窓口

1. インターネット受付 4月15日より

https://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2025/0415/

2. 電話受付 4月17日より

0120-113531 (フリーダイヤル)

受付時間

2025年6月8日まで	9 時~19 時 (土日・祝含む)
2025年6月9日以降	9 時~17 時 (日・祝除く)

お問い合わせが集中すると、電話がつながりづらい場合があります。